



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
01568/24 JOSÉ LIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO 09/04/2024
Descrição

VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B COM INSTALAÇÃO

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO-AMBIENTE
Setor Solicitante DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo **283 MOTONIVELADORA RG140B PAC2**
Placa

Observação

A referida solicitação é necessária para manutenção do vidro da Motoniveladora New Holland RG140B pois se encontra quebrado não oferecendo condições de operação, comprometendo o trabalho de manutenção das estradas rurais do município.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	611.035.056	VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B	UN	1	0	283	MOTONIVELADORA RG140B

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado